




Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla (*Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo*).

Nivelurile minime de iluminare la locurile de muncă vor fi cele stabilite în următorul tabel (*Anexa IV din Decretul Regal 486/1997 din 14 aprilie prin care se stabilesc dispozițiile minime de securitate și sănătate la locurile de muncă*).

ستكون مستويات الإضاءة الدنيا في أماكن العمل هي تلك المحددة في الجدول التالي (الملحق الرابع من المرسوم الملكي 486/1997، المؤرخ 14 أبريل، والذي يحدد الحد الأدنى من أحكام الصحة والسلامة في أماكن العمل).

ÁREA DE TRABAJO	NIVEL MÍNIMO ILUMINACIÓN (Lux)
ÁREA DE LUCRU	NIVEL MINIM DE ILUMINARE (Lux)
Áreas donde se ejecutan tareas con: en unde se execută sarcini cu: المناطق التي يتم فيها تنفيذ المهام مع:	مستوى الإضاءة الأدنى (لكس)
Bajas exigencias visuales Cerințe vizuale reduse . مطلبات بصرية منخفضة	100
Exigencias visuales moderadas Cerințe vizuale moderate . مطلبات بصرية معتدلة	200
Exigencias visuales altas Cerințe vizuale ridicate . مطلبات بصرية عالية	500
Exigencias visuales muy altas Cerințe vizuale foarte ridicate . مطلبات بصرية عالية جدا	1000
Áreas de uso ocasional Zone de uz ocazional مناطق الاستخدام العرضية	50
Áreas de uso habitual Zone de uz obișnuit مناطق الاستخدام الشائعة	100
Áreas de circulación de uso ocasional Zone de circulație de uz ocazional طرق المرور للاستخدام العرضي	25
Áreas de circulación de uso habitual Zone de circulație de uz obișnuit طرق المرور للاستخدام الشائع	50





CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN

CONDITII DE ILUMINARE PE ŞANTIERELE DE CONSTRUCȚII

شروط الإضاءة في موقع البناء



El trabajo para que pueda realizarse de una manera eficaz, necesita que la luz y la visión se complementen. Por tanto, adaptar la iluminación en los puestos de trabajo es una parte fundamental para asegurar la correcta ejecución de las tareas, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

La iluminación es la cantidad de luz presente en el puesto de trabajo que puede afectar o no a la realización del trabajo. Cuanto mayor sea la exigencia visual de la tarea, más necesaria será ésta.

Una iluminación deficiente puede ser causada por una carencia, calidad o inadecuado mantenimiento de la misma. Esta situación puede provocar un aumento de la fatiga visual, una reducción en el rendimiento, un incremento de los errores e incluso generar accidentes.

Tipos de Iluminación:

- **Natural** (sol).
- **Artificial** (lámparas, bombillas, etc.).

Factores que influyen en la visibilidad del puesto de trabajo:

- **Flujo** (Lumen): Potencia luminosa emitida por una fuente (lm).
- **Intensidad luminosa** (Candela): Forma de distribución en el espacio de la luz de una fuente (cd).
- **Nivel de iluminación** (Lux): Cantidad de luz incidente sobre una superficie (lx).
- **Luminancia o brillo fotométrico**: Cantidad de flujo luminoso en una superficie y en una dirección determinada (cd/m^2).

Los trastornos visuales más comunes debido a la falta de iluminación son:

- **Astenopia**: dolor e inflamación de párpados, fotofobia, pesadez ocular.
- **Oculares**: irritación, lagrimeo, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño.

- **Visuales**: emborronamiento de imágenes (cerca), visión enmascarada (lejos), visión doble.
- **Cefalea**: dolor de cabeza.
- **Fatiga**: molestia común que aparece tras realizar un esfuerzo acomodativo excesivo y continuo.

El nivel de iluminación de una zona de trabajo se medirá a la altura de la tarea. En zonas de uso común se medirá a 85 cm del suelo y en vías de circulación y de paso a nivel de suelo.

Cuando existan determinados tipos de riesgos se duplicará la iluminación, como pueden ser los riesgos de caída, choques, contraste de luminancias o color entre objeto y fondo débil y la posible apreciación errónea.

Recomendaciones para una correcta iluminación en el puesto de trabajo:

- La tarea será iluminada lo más uniforme posible.
- Evitar deslumbramientos directos por la luz solar o artificial.
- Evitar deslumbramientos indirectos producidos por las superficies reflectantes.
- No usar fuentes de luz que produzcan efectos de intermitencia o estroboscópicos.
- No deben originar riesgos eléctricos, de incendio o explosión.
- Evitar variaciones bruscas, mediante niveles y contrastes de luminancia correctos. Se recomienda, en las zonas continuas no existan niveles muy diferentes del área de trabajo.
- Revisar periódicamente el estado de la iluminación.
- Sustituir y llevar un correcto mantenimiento de las bombillas.
- Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.

Los trastornos visuales más comunes debido a la falta de iluminación son:

- **Astenopia**: durere și inflamare a pleoapelor, fotofobie, tensiune oculară.
- **Oculare**: iritație, lăcrimare, înroșire, senzație de corp strâin.

- **Vizuale**: înceboșarea imaginilor (de aproape), vizuirea și stearsa (la depărtare), vedere dublă.
- **Cefalee**: durere de cap.
- **Oboseală**: disconfort obișnuit care apare în urma realizării unui efort excesiv și continuu de acomodare.

Iluminarea este cantitatea de lumină prezentă la locul de muncă care poate afecta sau nu desfășurarea activităților. Cu cât mai mare este nevoie de vizibilitate pentru realizarea sarcinii, cu atât este mai mare nevoie de iluminare.

O iluminare slabă poate fi cauzată de lipsa, calitatea sau întreținerea necorespunzătoare a acesteia. Această situație poate cauza o creștere a oboseii vizuale, o reducere a randamentului, o creștere a numărului de erori și, inclusiv, poate conduce la provocarea de accidente.

Tipuri de Iluminare:

- **Naturală** (soare)
- **Artificială** (lămpi, becuri etc.)

Factori care influențează vizibilitatea la locul de muncă:

- **Flux** (Lumen): Putere luminoasă emisă de o sursă (lm).
- **Intensitate luminoasă** (Candela): Formă în care lumină unei surse este distribuită în spațiu (cd).
- **Nivelul iluminării** (Lux): Cantitatea de lumină care se propagă pe o suprafață (lx).
- **Luminanță sau luminozitatea fotometrică**: Cantitatea de flux luminos pe o suprafață și într-o anumită direcție (cd/m^2).

Cele mai frecvente perturbări vizuale datorate lipsiei de iluminare sunt:

- **Astenopie**: durere și inflamare a pleoapelor, fotofobie, tensiune oculară.
- **Oculare**: iritație, lăcrimare, înroșire, senzație de corp strâin.

- **الاضطرابات البصرية**: تشوش الصورة (القريبة) وعدم وضوح الرؤية (البعيد) وازدواج الرؤية.
- **الصداع**: الصداع في الرأس.
- **التعب**: انزعاج شائع يظهر بعد بذل مجهود تكفي مفرط ومتواصل.

يجب قياس مستوى الإضاءة لمنطقة العمل في ذروة المهمة. في المناطق ذات الاستخدام المشترك، يقاس على ارتفاع 85 سم من الأرض وعلى طرق المرور والممرات على مستوى الأرض.

عندما تكون هناك أنواع معينة من المخاطر، سيتم مضاعفة الإضاءة، كما في الحالات التالية: مخاطر السقوط والصدمات وتبين الإضاءة أو اللون بين الكائن والخلفيةضعيفة واحتمال تغير خاطئ.

توصيات للإضاءة الصحيحة في مكان العمل:

- سarcina va fi iluminată cât mai uniform posibil.
- Se va evita luminozitatea excesivă directă datorită luminii solare sau artificiale.
- Se va evita luminozitatea excesivă indirectă produse de suprafețele iluminante.
- Se va evita lumenul non-direct din sursele de lumină.
- Nu se va folosi surse de lumină care produc efecte de intermitență sau stroboscopice.
- Nu se va trebui să cauzeze riscuri electrice, de incendiu sau explozie.
- Se va evita variațiile de lumină prin intermediul nivelelor și contrastelor de iluminare corecte.
- Luminanța sau luminozitatea fotometrică: Cantitatea de flux luminos pe o suprafață și într-o anumită direcție (cd/m^2).

استبدال المصايب الكهربائية وإجراء صيانتها بشكل صحيح.

- أماكن العمل، أو أجزاء منها، حيث يشكل فشل الإضاءة العادية خطراً على سلامة العمال، سيكون لديها إضاءة الطوارئ والأمن في حالة الإخلاء.

- **الإضاءة** هي كمية الضوء الموجودة في مكان العمل والتي قد تؤثر أو لا تؤثر على أداء العمل. كلما زاد الطلب المرئي للمهمة، زادت ضرورة الإضاءة.

يمكن أن يكون سبب الإضاءة السيئة هو نقصها أو جودتها أو عدم كفايتها صيانتها. يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى زيادة الإرهاق البصري وانخفاض الأداء وزيادة الأخطاء وحتى التسبب في وقوع حوادث.

- **أنواع الإضاءة**:
 - **الطبيعية** (الشمس)
 - **الاصطناعية** (المصابيح واللمبات، الخ)

- **العامل الذي تؤثر على وضوح الوظيفة**:
 - **التدفق** (اللومن): القدرة المضيئة المنبعثة من المصدر (لومن).
 - **الشدة الضوئية (القنديلة)**: شكل التوزيع في مساحة الضوء من مصدر (القنديلة).

- **مقدار الضوء الساقط على السطح** (اللكس):
 - **مستوى الإضاءة** (اللكس): مقدار الضوء الساقط على السطح وجود مستويات مختلفة تماماً عن منطقة العمل.
 - **الاستضواء أو السطوع الضوئي**: مقدار التدفق الضوئي على سطح وفي اتجاه معين (القنديلة / m^2).

- **أثر الاضطرابات البصرية** شيوغاً بسبب نقص الإضاءة هي وهن البصر: ألم والتهاب الجفون ورهاب الضوء وثق في العين.
- **اضطرابات العين**: التهيج والتمزق والاحمرار والإحساس بجسم غريب.