

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA HERRAMIENTA MANUAL ELECTRICA:

DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE:

- Manual de instrucciones y mantenimiento.

SEÑALIZACIÓN (siempre visible)

- Marcado CE.
- Doble aislamiento.
- Uso EPI.

MANTENIMIENTO:

- Realizado por personal cualificado.
- Limpieza y mantenimiento ordinario, según instrucciones del fabricante.
- Guardar en lugar seguro (embalaje original).

UTILIZACIÓN:

- Indicaciones del fabricante.
- Autorización y capacitación.
- Comprobar correcto estado.
- Dispositivos de seguridad.
- Conexiones eléctricas.
- Accesorios y recambios adecuados.
- Desconexión en pausas y fin de tarea.
- Prohibido manipular protecciones.



SEGUIR SIEMPRE LAS DIRECTRICES ESTIPULADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO

MĂSURI PREVENTIVE ALE DISPOZITIVULUI MANUAL ELECTRIC

DOCUMENTAȚIE EMISĂ DE FABRICANT

- Manual de instrucțiuni și mentenanță

SEMNALIZARE (întotdeauna vizibilă)

- Piața CE
- Dublă izolare
- Folosire EPI

CE



MANTENANȚĂ

- Se realizează de personal calificat
- Curățarea și întreținerea de rutină se face potrivit instrucțiunilor fabricantului
- Se păstrează în loc sigur (ambalaje originale)

UTILIZARE

- Instrucțiunile fabricantului
- Autorizare și pregătire
- Verificați starea corectă:
 - Dispozitive de siguranță
 - Conexiuni electrice
 - Accesorii și piese de schimb adecvate
- Deconectare la pauză și finalizarea sarcinii
- Este interzisă modificarea protecțiilor

URMAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTRUȚIUNILE INDICATE DE FABRICANTUL ECHIPAMENTULUI

تدابیر وقائیه عند استعمال الة الكهربائیه الیدویه.

وثائق صادرة من المصنع.

دليل التعلیمات والصیانة.

إشارات (مرئیة دائماً).

علامة CE.

عزل مزدوج.

استعمال معدات الحماية الشخصیة.

طریقة الاستعمال.

تعلیمات الشركة المصنعة.

ترخیص وتدريب.

تحقق من أنها بحالة صحیحة:

- ▶ أجهزة أمن.
- ▶ توصیلات كهربائیه.
- ▶ لوازم وقطع غیار مناسبة.

فصل فی حالة التوقف المؤقت ونهائیة العمل.

ممنوع مناولة المعدات الحماية.

الصیانة.

یقوم بها عمال مؤهلین.

تنظیف وصیانة عادیة وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة.

احتفظ فی مكان آمن (فی العبوة الأصلیة).

يجب اتباع دائماً الإرشادات المحددة من طرف مصنع المعدات.